

130.9 Sturzdetail mit Kunststein-Fenstergewände Lambrequin et encadrement en pierre naturelle sur dalle en béton armé

