

## 300.6 Multipor Innendämmung Sichtbetonfassade - Fensterdetail Fenster in Leibung angeschlagen Multipor isolation intérieure façade en béton apparent - Détail de fenêtre affleurée

